

## UPC-A 設定コード

チェックデジットを送信しない



チェックデジットを送信する



先頭の 0 を表示しない



先頭の 0 を表示する



アドオンコード 2 桁を出力しない



アドオンコード 2 桁を出力する



アドオンコード 5 桁を出力しない



アドオンコード 5 桁を出力する

